

Baulückenanalyse Gemeinde Schwabstedt

Stand 16.09.2021



- gute bis sehr gute Eignung
- mittlere Eignung
- geringe bis keine Eignung
- mit Nutzung belegt (z.B. Garten)
- nicht verfügbar und/oder mit Nutzung belegt
- erhaltenswerte Freifläche
- Untergrund zu feucht
- möglicher Immissionskonflikt
- keine gesicherte Erschließung bzw. Erschließung nicht möglich
- Plangebiet

Nr.	Änderungen	Datum	Gez.
1	Aktualisiert Nr. 1, 31, bebaute Flächen	16.09.2021	Mx
Projekt Baulückenanalyse Gemeinde Schwabstedt			
Auftraggeber Gemeinde Schwabstedt, über: Amt Nordsee-Treene, Schulweg 19, 25866 Mildstedt			
Vorhabenträger		Projektnummer 1909	Plannummer 1909-PA-01-01
Plan Baulückenanalyse		Dateiname 1909PA01.vwx	
Planverfasser		Datum gepr. 16.09.2021	Datum gez. 21.02.2019
Planungsbüro Sven Methner Zingelstraße 50, 25704 Meldorf Tel. 04832/9719779, E-Mail post@planungsbuero-methner.de		Gez. Marxen	Maßstab 1 : 2.500